FORM 101 AMP-TRAP FUSE

CONTROL NO: 1814

REV. H
8-22-16

A50P(AMP RATING) TYPE 1 & 4
10-1600A 500V

MELTING TIME CURRENT CURVE

MERSEN
Newburyport, MA 01950

1764